

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT



ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 20/10/2021

This document was created in MY Compliance Management on 11/04/2022 20:45:25

Audit Details	
Audit name:	ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
Audit date:	20/10/2021
Auditor:	Harold Quiel
Audit details:	Inspecciones según el Plan de Contingencia frente a Contaminación en el Mar - Punta Rincon International Terminal.
Overall Outcome:	Passed 8/9 (89%)
Hora / Hour	11:00
Area de atraque / Docking Area	Terminal 2
Nombre de embarcación	CLS Metis
IMO	7926162
Actividad / Activity	Carbón
Bitacora Ambiental Describir el resultado de la inspección.	20/10 se realizan recorridos sin novedades que reportar.
Prevención de sucesos Describir todas las acciones para hacer segura la maniobra de atraque y descarga.	20/10 la embarcación con 70,000 de carbón atraca sin novedades ambientales que reportar. La descarga inicia y sin novedades que reportar.
MSDS del Producto	Si

Notes

CLS Metis 7926162

Conclusion Statement

Buen trabajo. mantener el estandar ambiental.

Audit Criteria

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 20/10/2021

This document was created in MY Compliance Management on 11/04/2022 20:45:25


#1: Derrames

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar el manejo ambiental de sustancias oleosas y/o químicas en el mar y tierra. *Describir hora, tipo, fuente y cantidad de la sustancia derramada.

Notes:

Evidence:



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
#11bf80c6b2c8376a75ee51113efc2403.jpg

PDF - ORB

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 20/10/2021

This document was created in MY Compliance Management on 11/04/2022 20:45:25

#2: Residuos

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de residuos. *Adjuntar registro de disposición de residuos de la embarcación en PDF.
*Describir los tipo, cantidad y origen de los desechos.

Notes:

Evidence:



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
#a2c1139486062cc6fcfffd3211fce7a7.jpg

PDF - GRB

#3: Respuesta a Derrames PRIT

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la disponibilidad de los equipos de contingencia de control de derrames. *Describir los equipos MARPOL (disponibilidad y operatividad)

Notes:

#4: Biodiversidad

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar en el entorno presencia de flora y fauna acuatica y terrestre. *Describe los avistamientos: especie, cantidad, condicion, tamaño. *En caso de Mamífero Marinos, complete el formulario de avistamiento ARAP *En caso de Tortugas Marinas, complete el formulario de avistamiento ARAP

Notes:

#5: Se participó en reunión de pre-arribo?

Outcome: No

Details: Adjuntar constancia de reunión de prearribo en PDF

Notes:

#6: Agua de Lastre**Outcome:** 6 - No Aplica

Details: Verificar manejo de agua de lastre de las embarcaciones. *Se debe adjuntar registro de renovación de agua de lastre (lugar/coordenada geográfica) *En caso de que la embarcación tenga un tratamiento de agua de lastre, se debe adjuntar certificado de tratamiento en cumplimiento con el código BWMS Code

Notes:**Evidence:**[PDF - BRB](#)**#7: En caso de haber descarga de Carbón****Outcome:** 0 - Good Practice

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Manga/chute de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones tolva de carbón. 3.- Funcionamiento de aspersores de agua (ADJUNTAR FOTOS) 4.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:**Evidence:**

Audit Image for:
ENVIRONMENT -
Prevencion de
Derrames PRIT

[#5a7c7d4548a27b72724955298342659.jpg](#)

Audit Image for:
ENVIRONMENT -
Prevencion de
Derrames PRIT

[#4955298342659.jpg](#)

Audit Image for:
ENVIRONMENT -
Prevencion de
Derrames PRIT
[#0d0506e9eca3a40cc15baf3e72fc17a.jpg](#)

#8: En caso de haber carga de Cucon**Outcome:** 6 - No Aplica

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Shiploader de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones. 3.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 4.- El llenado de los compartimentos no debe sobresalir (ADJUNTAR FOTOS) 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:**#9: Imbornales****Outcome:** 0 - Good Practice

Details: Verificar la presencia de los imbornales antes y durante las descarga.

Notes:

